


CODIGO	SECCIÓN DEL CONDUCTOR [MM ²]	SENTIDO DE LA BANDA	OBSERVACIONES
11038xx330 (38.330)	0.50 / 1.50		
11038xx359 (38.359)	0.50 / 1.50		



20.07.05	5	TOLERANCIAS ERAN ±0.20.	L.L.	O.A.C.	GARCIA
19.01.05	4	SE AGREGA SECCION DEL CONDUCTOR.	P.S.	O.A.C.	GARCIA
25.09.02	3	ERA 3.1±0.15.	P.S.	O.A.C.	GARCIA
16.11.00	2	ERA 3.3.	P.S.	O.A.C.	GARCIA
11.08.00	1	NUEVA EMISION REEMPLAZA A PLANO DE FECHA 10.02.94.	P.S.	O.A.C.	GARCIA
FECHA	Nº	MODIFICACIONES	DIBUJO	REVISO	APROBO



INDUSTRIAS ZETA S.R.L.

TOLERANCIA NO ACOTADA:

LINEAL: ±0.15

ANGULAR: ± 1° 30'

MATERIAL: LATON	ESCALA: 3 :1	DIBUJO	REVISO	APROBO
CODIGO MAS: /E = TERMINACION ESTAÑADA /N = TERMINACION NIQUELADA /P = TERMINACION PLATEADA /S = PIEZA SUELTA	HOJA 2 DE 2	P.S.	O.A.C.	GARCIA
		11.08.00	11.08.00	11.08.00

DENOMINACION: TERMINAL PORTALAMPARA AUTOMOTOR

PLANO PARA
CLIENTE N°:

38000