



CODIGO	SECCION DEL CONDUCTOR [MM ²]	OBSERVACIONES
11056xx211 (56.211)	1.50 / 4.00	

5 4



ESTE PLANO ESTA SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

6




3

4

CORTE A-A

COPIA NO CONTROLADA



SENTIDO DE LA BANDA

26.12.12	7	SE AGREGA HOJA 3.	G.G.		
29.12.11	6	6.1 ERA 6.2	G.G.	P.S.	GARCIA
21.12.10	5	SE MODIFICA EL ESTRIADO Y SE AGREGA VISTA CON CUÑO	G.G.	O.A.C.	GARCIA
20.07.05	4	TOL. COTA 4 ERA ±0.20 Y TOL. COTA 4.5 ERA ± 0.15.	L.L.	O.A.C.	GARCIA
15.03.05	3	ERA 4.7	L.L.	O.A.C.	GARCIA
20.07.04	2	SE AGREGA HOJA N°2.	L.M.	O.A.C.	GARCIA
FECHA	N°	MODIFICACIONES	DIBUJO	REVISO	APROBO



INDUSTRIAS ZETA S.R.L.

TOLERANCIA NO ACOTADA:
LINEAL: ±0.15
ANGULAR: ± 1° 30'

MATERIAL: LATON	ESC.: 5 :1 Y 3 :1	DIBUJO	REVISO	APROBO
CODIGO MAS: /E = TERMINACION ESTAÑADA /N = TERMINACION NIQUELADA /P = TERMINACION PLATEADA /S = PIEZA SUELTA	HOJA: 1 DE 3	O.A.C.	O.A.C.	GARCIA
		03.04.95	03.04.95	03.04.95

DENOMINACION: CLIP DE UNION

PLANO PARA CLIENTE N°: 56000